

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA

A obra encontra-se com aproximadamente 20% de execução física. Com fundação, vigas, pilares, laje, parte da arquibancada, pilares da estrutura metálica, alvenaria, etc. No entanto alguns serviços deverão ser corrigidos, como os pilares dos banheiros e vestiários, que deverão ter acabamento individualizado, ou seja, não deve estar embutido na alvenaria, assim como parte da alvenaria que caiu.

Para tanto se faz necessário a vistoria técnica da empresa no local da obra para analisar e verificar as condições em que a obra se encontra no momento.